



POWER DRY干燥剂的工作原理:

当您将干燥剂放入箱内时,它会立即开始吸收箱内的水分,以防止货物受潮发霉。随着吸湿过程进行, 干燥剂内部的粉末会与吸收的水分混合,逐渐变成凝胶(糊状物)。因此,当您打开箱子检查时,发现干燥剂呈液态或凝胶状,是正常现象 请不要要求工厂丢弃并更换新的干燥剂。

如果干燥剂变成了硬质凝胶,这说明它已经吸收完箱内的水分,并且箱内环境已无新的湿气产生,因此干燥剂会变硬。此时也请不要丢弃或要求更换新的吸湿包。

如果干燥剂出现越来越多的液态凝胶,这表示周围环境的湿度光亮高,特别是在雨季湿度较大的时候。此时干燥剂必须大量吸收周围的水分,以保持产品周围环状下降。这种情况通常发生在成品已包装并在仓库等待出口期间,由于仓库门经常开关,湿气不断进入,、得干燥剂需要持续工作,因此会呈现液态凝胶状态。只有当货物被装入货柜并密封,或仓库湿、全成时,干燥剂才会变成硬质凝胶。

有些品保QC在开箱检查时看到干燥剂量物。其硬质凝胶状态,就误以为吸湿包损坏,要求工厂丢弃并更换新的。请不要这样做,因为这个计工厂自白增加不必要的成本。

为了证明这些干燥剂是否还能继续使用,您可以通过以下方式进行验证:

您可以随机打开几箱货物,取出几包您认为已损坏、呈液态凝胶状的干燥剂,将这些干燥剂放入玻璃罐中并盖上盖子,或放入密封的塑料盒中,置于办公桌上。

几天后打开盖子取出,您会发现这些干燥剂已经变硬,如同冻胶。

接着,将这些干燥剂放在办公桌上,过几天后它们又会重新变软,恢复成液态凝胶的状态。这就是干燥剂的工作原理。

注意: 这种干燥剂最长可使用约 3 个月 才会达到饱和状态,之后才会停止吸湿。